


VUE ECLATEE BERGER 30



N°	REFERENCE	DESIGNATION	
1/0	18000 901	COUVERCLE NU SERIGRAPHIE BERGER 30	
1/1	18 001 031	COUVERCLE SERIGRAPHIE CABLE BERGER 30 VOYANT + BORNES + CON DO	
1/2	18 002 021	COUVERCLE SERIGRAPHIE CABLE BERGER 30 VOYANT + BORNES SANS CON DO	
2	18002 031	FOND SERIGRAPHIE BERGER 30 NU	
4	18000 181	BORNE DE SORTIE	PRECISER LA COULEUR
5	18000 391	VOYANT HAUTE TENSION ROUGE	
6	18000141	PASSE FIL DMP2	
7	18000 311	FIL D ALIMENTATION BATTERIE (+ ET-)	
8	18000 421	VIS DE FERMETURE X 4(4.8 X 25.4)INOX	
9	18000 521	CONDENSATEUR PRINCIPAL U400 AVEC ECROU	
10	18000 701	TRANSFORMATEUR HT 15 KV	
11	18000 451	PLAQUETTE ELECTRONIQUE BERGER 30	
12	18 000 151	FUSIBLE (BOITE DE 10) 1A (5x20 sous verre)	
15	18001 681	CONDENSATEUR CERAMIQUE 15 KV	
20	18000431	PROTEGEINTER+JOINT	
36	18001 991	KIT FIX PLAQUETTE VIS 4*30 ZINGUEE +ECROU 4 + RONDELLE J2C4 + ENTRETOISE	
36/1	18002 001	KIT VIS FIXATION TRANSFO 2 VIS H 4*12 + A24 + ECROU	
40	18000 781	COSSE SPIRALE + AVEC VIS + ECROU	
41	18000 791	COSSE SPIRALE – AVEC VIS + ECROU	
42	18001 361	COSSE PLAGERONDE Ø 4 ROUGE	
43	18001 371	COSSE PLAGERONDE Ø 4 BLEUE	
28	18001 971	ECROU M8 + RONDELLE	
29	18 001 221	BOITE GALVA SEULE	
34	18002 101	NOTICE D UTILISATION BERGER 30	
35	18001 821	FEUILLE DE GARANTIE AVEC N° DE SERIE	

